



**Αρ./Ημερ.:** ΓρΔ/ 401618 / 16.10. 2024

**Προς:** κ. Θ. Σκυλακάκη  
Υπουργό  
Περιβάλλοντος & Ενέργειας

**Περίληψη:** Απάντηση σε Ερώτηση και ΑΚΕ Βουλευτών

**Σχετικά:** Η υπ' αριθ. 133/6/9.10.2024 Ερώτηση και ΑΚΕ που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι Βουλευτές κ.κ. Γεώργιος Μουλκιώτης και Ιωάννης Τσίμαρης

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης και ΑΚΕ των Βουλευτών κ.κ. Γεώργιου Μουλκιώτη και Ιωάννη Τσίμαρη με θέμα «Ενδελεχής έρευνα και καταλογισμός ευθυνών για το τραγικό ατύχημα στο Αβγό Ιωαννίνων. Μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων με αφορμή το εργατικό ατύχημα στο Αβγό Ιωαννίνων» θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Ο ΔΕΔΔΗΕ, ως υπεύθυνος για την ανάπτυξη, λειτουργία και τη συντήρηση του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και προκειμένου να ανταπεξέλθει στο σκοπό του, προβαίνει σε μία σειρά έργων και μέτρων εναρμονισμένων με τους διεθνείς και εθνικούς κανονισμούς και πρακτικές για την κατασκευή δικτύων για την ηλεκτροδότηση και την πρόσβαση στο δίκτυο πελατών του, ενισχύσεων – βελτιώσεων καθώς και συντήρησης των εγκαταστάσεων διανομής, που σκοπό έχουν τη διασφάλιση συνεχούς και αξιόπιστης ηλεκτροδότησης.

Τα έργα αυτά στην πλειοψηφία τους κατασκευάζονται από μεγάλες Κατασκευαστικές Εταιρείες, με τις οποίες ο ΔΕΔΔΗΕ συνάπτει συμβάσεις κατασκευών και συντήρησης έργων δικτύων διανομής, έπειτα από τη διενέργεια ανοικτής διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας. Στις Συμβάσεις αυτές προβλέπονται εκτός άλλων και οδηγίες για την εργασία με ασφάλεια και υγεία ενώ συμπεριλαμβάνονται ρητοί όροι περί διαφύλαξης της εργατικής νομοθεσίας και αυστηρής τήρησης όλων των προβλεπομένων μέσων και τρόπων ασφαλούς εργασίας. Έχει εκπονήσει δε ο ίδιος ο ΔΕΔΔΗΕ Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας για όλες τις πιθανές εργασίες του το οποίο έρχεται σε γνώση και των Αναδόχων πριν την έναρξη εργασιών για το οποίο πρέπει να ενημερώνει το προσωπικό του και να φροντίζει για την τήρησή του.

Παρά το γεγονός ότι ο Ανάδοχος είναι, βάση των όρων της σύμβασης, αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις ή και παραλείψεις του προσωπικού του, που σχετίζεται με το Έργο, ακόμα και αν αυτό απασχολείται μέσω υπεργολάβων του, ενώ είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος έναντι του ΔΕΔΔΗΕ για την απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό καθώς και ως προς το προσωπικό



των Υπεργολάβων του που απασχολείται στο πλαίσιο της Σύμβασης, εντούτοις ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει και ελέγχει και το προσωπικό των εργολάβων του ως προς τον τρόπο και την εφαρμογή των μεθόδων ασφαλούς εργασίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη και με ασφάλεια εργασία κατά την κατασκευή έργων ηλεκτρικών δικτύων.

Τα τελευταία έτη μάλιστα, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει προβλέψει εκτεταμένες δράσεις για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία ενώ μέσα από την υλοποίηση του έργου «Ανασκόπηση και εναρμόνιση Συστημάτων Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος με διεθνή πρότυπα, ενδυνάμωση θετικής κουλτούρας ασφάλειας στην εργασία», που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη εργάζεται για την καλλιέργεια και την ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος ασφάλειας κατά την εργασία, καθώς και για την προστασία του περιβάλλοντος. Στις δράσεις αυτές περιλαμβάνει και τους Αναδόχους και το προσωπικό αυτών των εργολαβιών του.

Για την κατασκευή έργων και την συντήρηση των Δικτύων Διανομής της Περιοχής Ιωαννίνων έχει υπογραφεί η σύμβαση ΔΔ-214 /2123124 μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ και της εταιρείας ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΤΕ, η οποία είναι εν ισχύ ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2022. Σύμφωνα με την παραπάνω Σύμβαση ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα μέρος των εργασιών που του ανατίθενται να τις πραγματοποιεί με Υπεργολάβους κύριους ή δευτερεύοντες, μετά από έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ.

Αναφορικά με τη συγκεκριμένη περίπτωση του ατυχήματος, συνεργείο πρασίνου του υπεργολάβου υπηρεσιών «ΝΙΚΟΥ και ΥΙΟΣ ΟΕ» του παραπάνω εργολάβου εκτελούσε προγραμματισμένες εργασίες κοπής δέντρων για τη δημιουργία ζωνών για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του Δικτύου Μέσης Τάσης, με χρήση καλαθοφόρου οχήματος, κατά την διάρκεια των οποίων, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, σημειώθηκε πτώση του καλαθιού εργασίας με αποτέλεσμα τον τραυματισμό των δύο εργαζομένων που βρίσκονταν εντός αυτού. Οι εργαζόμενοι διακομίστηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Τα αίτια και οι παράμετροι που οδήγησαν στο παραπάνω ατύχημα, βρίσκονται υπό διερεύνηση από κατάλληλη επιτροπή που έχει ορίσει ο ΔΕΔΔΗΕ αποτελούμενη από εξειδικευμένα στελέχη της Εταιρείας.

Με εκτίμηση

Αναστάσιος Μάνος

**Ανακοίνωση:** - κα Αλεξάνδρα Σδούκου,  
Υφυπουργό, Περιβάλλοντος & Ενέργειας

**Κοινοποίηση:** - ΥΠΕΝ/Γραφείο Υφυπουργού, Περιβάλλοντος & Ενέργειας,  
κας Αλεξάνδρας Σδούκου  
- ΥΠΕΝ/Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων